

Español

El Clinómetro Haglöf EC II D es diseñado para medir la inclinación y la altura de los objetos desde cualquier distancia opcional y colocación en relación con la posición del objeto. El modelo EC II D puede calcular alturas con distancias de entrada manuales, o con la ayuda de la trigonometría.

Función

Seleccione una función presionando el botón 'ON' una o un número de veces. Para apagar, presione '+' y '-'.

Tiempo de apagar automático: aprox. 30 segundos.

1 presione DIST Setup (introducción) de Distancia y Medida de alturas (m/ft=pies). Calcula la distancia al objeto a la altura de referencia a 2m/6ft (ver abajo)

2 presionesHGT Medida de la altura (m/ft)

3 presiones DEG Medida inclinación (%/°)

Configuración de Distancia: Altura e Inclinación

Cuando se usa otro método para medir la distancia:

La distancia es igual a la distancia desde el ojo hasta el centro del diámetro del objeto a nivel base / suelo. La distancia puede ser entre 0m/ft hasta 999m/ft y debe estar aproximadamente tan lejos del objeto como la altura del objeto. Mida la distancia del objeto con una cinta métrica. Para entrar un valor de la distancia, utilice los botones '+' o '-'. Presione el botón ('+' o '-') para cambiar este valor con 1. Mantenga el botón apretado para cambios mayores. Cuando aparezca el número deseado para la distancia correcta en la pantalla, suelte el botón. Reconozca la nueva distancia con una presión rápida en el botón 'ON'.

La última distancia introducida en el EC II D es utilizada como el valor por defecto/Default. Mida el ángulo hacia la parte más baja apuntando las líneas horizontales (- - + - -) del objeto y apriete el botón 'ON' hasta que escuche una señal. ¡Apunta con ambos ojos!

Medida de la Altura:

Cuando el resultado (el ángulo) se muestra en la pantalla, apunte hacia lo más alto (u otra altura preferida). Presione el botón 'ON' hasta que escuche una señal corta y se muestre el resultado en la pantalla. Repita esta operación si se necesita más de una altura (del mismo objeto, desde la misma distancia y con el mismo ángulo de la base) Seleccione HGT para medir la altura sin introducir distancia.

Cómo utilizar la EC II D para calcular la distancia

La distancia se calcula con trigonometría. Utilice pintura u otra marca visible para marcar la posición de referencia de 2m/6ft en el objeto. Retroceda desde el objeto hasta que tenga una visión de la altura a medir en el objeto, así como su marca de 2m/6ft de altura en el objeto.

- Presione dos veces rápida y simultáneamente en el botón 'ON'. Aparece 'HGT' en la pantalla.
- Apunte y mida en la base del objeto. Presione y mantenga presionado 'ON' presionado y espere la señal. Apunta con ambos ojos. Las líneas horizontales (- - + - -) en la pantalla deben estar en el nivel base.
- Apunte a su marca de ref. 2m/6ft y presione 'ON' hasta que escuche una señal corta. ¡Apunta con ambos ojos. Las líneas horizontales (- - + - -) en la pantalla deben estar en la posición marcada en el objeto a medir.
- Después de la señal, la distancia hasta el objeto se mostrará brevemente y luego desaparecerá. Esto es para verificar que se ha calculado una distancia.
- Proceda a medir la parte superior (u otra posición del objeto), presione y mantenga presionado el botón 'ON' hasta que escuche la señal. La altura total entre la base y la otra posición se muestra.

Para medir la altura, apunte a la parte superior (u otra altura) y presione 'ON'. Para medir más alturas en el mismo objeto, apunte y presione el botón 'ON' a la altura.

Seleccione DEG para medir ángulos. Batería: bAt aparecerá en la pantalla cuando la batería está baja.

Especificaciones Técnicas

Dimensões:	20x63x44mm/0,8x2,5x1,7"
Peso:	50g/1,8oz incl bateria
Aviso de bateria:	Sim
Display:	LCD, iluminado
Bateria:	1AA
Consumo:	15mW
Distância:	0-999m/ft
Altura:	0-999m/ft
Resolução altura:	0,1m/ft<100m/ft; 1m/ft>100m/ft
Resolución altura:	0,1m/ft<100m/p; 1m/ft>100m/p
Ángulo:	%/ ° (degrees) -55°<ángulo <+85°
Precisión do Ángulo:	+0,2°
Resolução do Ángulo:	0,1°

Português

O Haglöf EC II D é um instrumento projetado para medir a inclinação e altura de objetos. As alturas podem ser medidas a partir de qualquer distância escolhida de acordo com a posição do objeto no campo. O modelo EC II D pode calcular alturas com distâncias informadas manualmente, ou calcular a distância até o objeto com a ajuda de trigonometria.

Função

Selecione uma função com um, ou alguns cliques no botão ON. Para desligar pressione os botões "+" e "-" simultaneamente. (O aparelho desliga automaticamente em aprox. 30 seg. de inatividade)

1 clique: DIST Setup (introdução) de Distância y Medida de alturas (m/ft=pies). Calcula la distancia al objeto a la altura de referencia a 2m/6ft (ver abajo)

2 presionesHGT Medida de la altura (m/ft)

3 presiones DEG Medida inclinación (%/°)

Configuración de Distancia: Altura e Inclinación

Cuando se usa otro método para medir la distancia:

La distancia es igual a la distancia desde el ojo hasta el centro del diámetro del objeto a nivel base / suelo. La distancia puede ser entre 0m/ft hasta 999m/ft y debe estar aproximadamente tan lejos del objeto como la altura del objeto. Mida la distancia del objeto con una cinta métrica. Para entrar un valor de la distancia, utilice los botones '+' o '-'. Presione el botón ('+' o '-') para cambiar este valor con 1. Mantenga el botón apretado para cambios mayores. Cuando aparezca el número deseado para la distancia correcta en la pantalla, suelte el botón. Reconozca la nueva distancia con una presión rápida en el botón 'ON'.

La última distancia introducida en el EC II D es utilizada como el valor por defecto/Default. Mida el ángulo hacia la parte más baja apuntando las líneas horizontales (- - + - -) del objeto y apriete el botón 'ON' hasta que escuche una señal. ¡Apunta con ambos ojos!

Medida de la Altura:

Cuando el resultado (el ángulo) se muestra en la pantalla, apunte hacia lo más alto (u otra altura preferida). Presione el botón 'ON' hasta que escuche una señal corta y se muestre el resultado en la pantalla. Repita esta operación si se necesita más de una altura (del mismo objeto, desde la misma distancia y con el mismo ángulo de la base) Seleccione HGT para medir la altura sin introducir distancia.

Cómo utilizar la EC II D para calcular la distancia

La distancia se calcula con trigonometría. Utilice pintura u otra marca visible para marcar la posición de referencia de 2m/6ft en el objeto. Retroceda desde el objeto hasta que tenga una visión de la altura a medir en el objeto, así como su marca de 2m/6ft de altura en el objeto.

- Presione dos veces rápida y simultáneamente en el botón 'ON'. Aparece 'HGT' en la pantalla.
- Apunte y mida en la base del objeto. Presione y mantenga presionado 'ON' presionado y espere la señal. Apunta con ambos ojos. Las líneas horizontales (- - + - -) en la pantalla deben estar en el nivel base.
- Apunte a su marca de ref. 2m/6ft y presione 'ON' hasta que escuche una señal corta. ¡Apunta con ambos ojos. Las líneas horizontales (- - + - -) en la pantalla deben estar en la posición marcada en el objeto a medir.
- Después de la señal, la distancia hasta el objeto se mostrará brevemente y luego desaparecerá. Esto es para verificar que se ha calculado una distancia.
- Proceda a medir la parte superior (u otra posición del objeto), presione y mantenga presionado el botón 'ON' hasta que escuche la señal. La altura total entre la base y la otra posición se muestra.

Para medir la altura, apunte a la parte superior (u otra altura) y presione 'ON'. Para medir más alturas en el mismo objeto, apunte y presione el botón 'ON' a la altura.

Seleccione DEG para medir ángulos.

Batería: bAt aparecerá en la pantalla cuando la batería está baja.

Especificaciones Técnicas

Dimensões:	20x63x44mm/0,8x2,5x1,7"
Peso:	50g/1,8oz incl bateria
Aviso de bateria:	Sim
Display:	LCD, iluminado
Bateria:	1AA
Consumo:	15mW
Distância:	0-999m/ft
Altura:	0-999m/ft
Resolução altura:	0,1m/ft<100m/ft; 1m/ft>100m/ft
Resolución altura:	0,1m/ft<100m/p; 1m/ft>100m/p
Ángulo:	%/ ° (degrees) -55°<ángulo <+85°
Precisión do Ángulo:	+0,2°
Resolução do Ángulo:	0,1°

Français

Le clinomètre électronique Haglöf EC II D est un instrument numérique conçu pour mesurer l'inclinaison et la hauteur des objets. La hauteur peut être mesurée quelque soit la distance à l'objet Le modèle EC II D peut calculer les hauteurs avec des distances d'entrée manuelles, ou calculer la distance à l'aide de la trigonométrie.

Function

Sélectionnez une fonction en appuyant sur le bouton "ON" un certain nombre de fois. Pour éteindre, poussez les boutons "+" et "-" simultanément. (L'appareil s'éteint automatiquement après 30 secondes d'inactivité).

1. DIST Paramètre de distance et mesure de la hauteur (m/p)

2. HGT Mesure de la hauteur (m/p). Calcule la distance entre l'opérateur et l'arbre (m/ft)

2 cliques: HGT Indique la hauteur (m/ft). Calcule la distance à l'objet à la hauteur réglée de 2m/6fp (voir ci-dessous).

3. DEG Mesure des angles (%/°)

Paramètre de Distance / Mesure de la hauteur et de l'inclinaison

Travail avec une distance connue / fixe, ou quand un autre instrument / méthode est utilisé pour mesurer la distance:

La distance à servir doit être entre l'œil et le centre du diamètre de l'arbre (à la base (au sol)). Introduisez la distance au moyen des boutons "+" et "-". La distance doit être approximativement aussi éloignée de l'objet que la hauteur de l'arbre. Avec "+" vous augmentez la distance, avec "-" vous la diminuez. Vous pouvez introduire ainsi des distances allant de 0 à 999m/pieds. Pour mesurer des distances utilisez mètre à ruban ou autre instrument de mesure de distance. En poussant une fois sur "+" ou sur "-" vous augmentez ou diminuez la distance d'une unité. Si vous maintenez enfoncé les boutons "+" ou "-", vous avancez de 5 unités. Lâchez ensuite quand vous avez atteint la bonne distance. Poussez sur "ON" pour enregistrer la distance et un signal court est entendu. Le EC II D utilise la dernière distance introduite par défaut même si vous avez éteint l'instrument.

Premettez le bouton une fois pour régler la distance. Comme valeur prédefinie, l'EC II-D userà l'ultime distance insérée anche se l'instrument è spento.

Misurare l'angolo ai piedi dell'albero puntando con le linee orizzontali --- + --- visibili nel display dello strumento; poi premere una volta "ON" e un breve segnale.

NOTA! Usare entrambi gli occhi per puntare!

Misurare l'altezza puntando alla cima (o a un'altra altezza) e premere "ON" e un breve segnale. Per misurare più altezze sulla stessa albero, puntare e premere il tasto "ON" sulle altezze selezionate.

Comment utiliser la EC II D pour calculer la distance de l'objet:

La distance est calculée avec la trigonométrie. Utilizzare sprayo altro segno visibile per segnare la posizione di 6ft / 2 metro sullo oggetto. Passo indietro dall'oggetto fino ad avere una visione del altezza per misurare l'oggetto così come il vostro marchio altezza 2m/6ft sullo oggetto.

1. Premettez deux fois rapidement et simultanément sur le bouton "ON". "HGT" apparaît sur l'écran.

2. Mire na base do objeto. Pressione e mantenha pressionado 'ON' pressionado e aguarde o sinal.

IMPORTANTE! Nota: use os dois olhos para mirar! As linhas horizontais --- + --- no visor devem estar no nível base.

3. Aponte para a sua marca de 6 pés/2m e pressione 'ON' até ouvir um sinal curto. IMPORTANTE!

Mirar com ambos os olhos. As linhas horizontais --- + --- no visor devem estar na posição marcada no objeto a medir.

4. Após o sinal sonoro, a distância até o objeto será exibida brevemente e desaparecerá. Isso é para verificar se uma distância foi calculada.

5. Continue a medição da altura do objeto mirando na copa da árvore (ou outra altura desejada), pressione e mantenha pressionado o botão "ON" até ouvir o sinal. A altura total entre a base e o topo é exibida.

Para medir a inclinação com o EC II D: Selecione a função DEG para medir os ângulos e a inclinação.

Bateria: Quando a bateria estiver fraca aparecerá no visor o sinal bAt.

Selectionner la fonction DEG pour mesurer l'inclinaison.

Batterie: bAt s'affiche pour indiquer une batterie faible.

Spécifications Techniques

Taille:	20x63x44mm/0,8x2,5x1,7"
Avertissement pile :	Oui
Ecran :	LCD. Eclairage arrière.
Zummer:	Oui
Poids:	50g/1,8oz pile incluse
Pile:	1eaAA
Consommation:	15mW
Distance:	0-999m/pieds
Hauteur:	0-999m/pieds
Résolution hauteur:	0,1m/p<100m/p; 1m/p>100m/p
Angular:	%/ ° (degrees) -55°<angulo <+85°
Precision do Ângulo:	+0,2°
Resolução do Ângulo:	0,1°

Italiano

Il Haglöf EC II D è uno strumento digitale per misurare l'inclinazione e altezza degli oggetti. L'altezza viene misurata da qualsiasi distanza e collocazione opzionale in relazione alla posizione dell'oggetto sul campo. Il modello EC II D è in grado di calcolare altezze con distanze d'ingresso manuali, o calcolare la distanza con l'aiuto di trigonometria.

Funzione

Selezionare una funzione premendo brevemente il tasto "ON" per una o più volte. Per spegnere il dispositivo, premere simultaneamente i tasti "+" e "-" (spegnimento automatico dopo circa 30 sec. di inattività).

1. DIST Parametro di distanza e misura della altezza (m/p)

2. HGT Misura della altezza (m/p). Calcola la distanza tra l'operatore e l'albero (m/ft)

2 clicche: HGT Indica la altezza (m/ft). Calcola la distanza a l'oggetto a la altezza regolata di 2m/6fp (vedi sopra).

3. DEG Misura degli angoli (%/°)

Parametro di Distance / Misura della altezza e di inclinazione